

Visite du bureau excentré de Foix

Le jeudi 3 novembre 2022

En présence de Nicolas Boucard (Direction), Clément Alet et Magalie Debenest (RP)

Sur site nous avons rencontré Geoffrey Berg et Pascal Dussol.

Objectif : échanger avec les salariés sur leurs conditions de travail (site, matériel, équipements, organisation du travail, ambiance...)

Constats :

Le bureau est loué à la Chambre de l'agriculture depuis 2008.

1 - Ménage / nettoyage :

- La société ONET est en charge du ménage. Il est effectué une fois par semaine, le jeudi.
- Les lieux ne sont pas propres : ni le sol ni le mobilier. Seules les vitres étaient correctement nettoyées.
- Un seul point d'eau pour la vaisselle quotidienne mais absence d'étagère pour la déposer une fois lavée.

=> **Solutions à apporter :**

- Un ménage plus soigné
- Poser une étagère supplémentaire au-dessus de l'évier des sanitaires pour la vaisselle

2 - Sécurité / Sureté :

- Les 3 extincteurs sont en cours de validité. Prochaine vérification mars 2023.
- Les trousse de secours (bureau + véhicule) sont incomplètes. Seuls des produits périmés les constituent.

=> **Solutions à apporter :**

- Deux trousse de secours à fournir + auto test Covid (0 stock sur place)

3 - Installations diverses :

- Le store extérieur ne fonctionne plus depuis deux ans.
- Dans les pièces en sous-sol, le lino est très usé, par endroit déchiré voir manquant.

=> **Solutions à apporter :**

- Faire intervenir une entreprise pour réparer le store
- Refaire le sol dans les pièces du bas

4 – Mobilier / Equipements :

- Les lieux sont encombrés de matériels désuets, de câbles, de veilles K7 ...
- Le chauffage, à la main de la chambre d'agriculture, est régulièrement coupé le week-end.
- Un néon est défectueux dans la pièce en sous-sol face à la baie technique
- La télécommande de la climatisation de la baie technique ne fonctionne plus faute de pile
- La porte du local technique ne jointe pas et laisse passer du bruit dans la salle, ce qui à la longue est pénible.

=> Solutions à apporter :

- Désencombrer de tout ce qui est obsolète, inusité
- Acheter une étagère modulable pour stocker correctement le matériel
- Fournir un chauffage d'appoint
- Changer le néon
- Fournir des piles AAA pour la télécommande de la baie technique
- Coller un joint phonique sur la porte qui ne ferme pas bien pour couper le bruit intempestif. Pascal s'en charge > note de frais pour l'achat du joint.

5 – Matériel technique à prévoir :

- 2 ou 3 supports micro cam à commander (caméra 200)
- Adaptateur double mini jack pour l'Aviwest
- Gopro 9
- Kit UTS (Unité Tournage smartphone) – Pascal déjà formé et volontaire.
- Deux webcam
- Un deuxième écran pour Geoffrey afin de dérusher et écrire ses commentaires

6 – Signalétique / Parking extérieur :

Pas de problème

=> Solutions à apporter :

Néant

7 – Climatisation :

- Entretien de la climatisation

=> Solutions à apporter :

- Faire réviser la climatisation

8 - Véhicule :

- Absence d'éthylotest
- Absence de la fiche Aviwest mise à jour dans la sacoche

Le contrôle technique a été effectué mais :

- Les rétroviseurs ont été cassés et tiennent grâce à du Scotch
- Les pneus arrières sont des pneus neige – les pneus avant sont des pneus 4 saisons et usés

=> ***Solutions à apporter :***

- Fournir des éthylotests
- Faire réparer les rétroviseurs
- Changer les pneus avant par deux pneus neige (très urgent)

Un Duster pour Noel ☺

9 - Conditions de travail, télétravail et rythme de travail :

- Tempo : inquiétude sur les horaires de travail
- Télétravail : pas de possibilités