

Visite de site	<b>MILLAU</b>
Date	23 janvier 2023
Pour la direction	Alexandre Palermo et Sébastien Mady
pour les RP	Chantal Frémy et Clément Alet
Salariés rencontrés sur site	Philippe Hoareau et Mathilde De Flamesnil

<b>1 / Ménage-nettoyage</b>	
> Constat	Propre, très propre. Très nette amélioration par rapport à l'an passé Bons rapports avec la dame de ménage qui intervient sur le site.
> Solutions à apporter	

<b>2 / Santé - Sécurité</b>	
> Constat	Extincteurs OK  2 trousseaux de secours à changer (une à la rédaction et une dans le véhicule ) car périmées depuis juin 2022.  2 registres de sécurité existants.  Pas de stock Masques COVID  Tous les extincteurs sont OK. Dernière vérification en Octobre 2022.
> Solutions à apporter	Envoi de boîtes de masques.  Révision des 2 registres pour en faire 1 seul.

3 / Installations diverses	
> Constat	<p>Absence de fontaine à eau</p> <p>Absence de boîte aux lettres l'extérieur du bâtiment</p> <p>Plafonniers ancienne génération</p>
> Solutions à apporter	<p>Installation d'une fontaine à eau comme sur les autres sites (avec eau froide, tempérée et chaude)</p> <p>Installation d'une petite boîte aux lettres sur le pallier extérieur de la BIP. Une boîte aux lettres fine pour ne pas empiéter sur le passage d'entrée. La Boîte au lettre OFFICIELLE existe mais elle est installée dans un endroit inaccessible au public.</p> <p>Remplacement progressif des plafonniers par les panneaux LED</p>
4 / Mobilier - équipement	
> Constat	<p>Absence de canapé convertible.</p> <p>Micro-onde en place, tableau liège au mur à la rédac installé au mur et couverts pour les CDD &gt; améliorations dues à la précédente visite de site à Millau.</p> <p>Pendule à pile accrochée au mur.</p> <p>Borne Wifi installée mais non raccordée et donc inopérant.</p> <p>Studio pour liaison avec Toulouse inutilisé.</p>
> Solutions à apporter	<p>Achat d'un canapé convertible comme dans tous les autres sites de France 3 Midi-Pyrénées.</p> <p>prévoir une pendule BLOC numérique ?</p> <p>Démontage du studio à réfléchir ? Le garder pour quel usage ?</p>

5 / Matériel technique	
> Constat	<p>Petit matériel technique pour la caméra 300 de Mathilde à revoir</p> <p>Absence de GOPRO malgré des demandes répétées Absence de Web Cam au bureau de Mathilde.</p> <p>Difficultés dans les échanges et la remontée d'information concernant le matériel manquant ou les équipements de tournage en envoyer en maintenance.</p> <p>Équipement hyper spécifique et bien doté de l'UTS de Philippe, qui a fortement intéressé l'adjoint au chef de centre.</p>
> Solutions à apporter	<p>Web cam pour Mathilde Câble XLR à changer Un émetteur HF pour micro « stand-up » ou reportage pour l'unité CAM 300 de Mathilde. Une minette pour l'unité CAM 300 de Mathilde Jeu de piles rechargeables Jeu de bonnettes anti-vent TYPE mousse pour UTS de Philippe.</p> <p>Un IPHONE 14 Pro MAX pour Philippe qui travaille tous les jours à l'UTS</p> <p>Lors de problème de matériel ou de maintenance à prévoir : envoyer systématiquement un mail à la technique à TOULOUSE (Alain Dubois et Alexandre Palermo) avec COPIE à la rédactrice en chef de Rodez pour un suivi et info.</p> <p>Envisager de copier la configuration en équipement de l'UTS de Philippe pour tous les autres UTS de l'antenne ?</p>
7 / Climatisation Chauffage	
> Constat	<p>La Clim réversible fonctionne bien</p> <p>Aucune ventilation possible des locaux. Pas de fenêtre à la BIP. On peut juste ouvrir la porte d'entrée de la BIP qui donne directement dans le bureau, ce qui pose un problème de sécurité d'accès et de bruit du boulevard (très roulant).</p> <p>partie arrière de la BIP (cuisine, toilette, armoires ménage) sans chauffage.</p>
> Solutions à apporter	<p>Rajouter un coupe-froid type « boudin » au sol de la porte qui donne sur la cave pour limiter la remontée du froid.</p>

8 / Véhicule	
> Constat	<p>Véhicule abimé par certains endroit sur la carrosserie extérieure. trousse de secours à changer car périmée. Pas de câble pour alimenter les portables ni de système d'accroche. Véhicule qui a 10 ans (1ere immatriculation le 22 01 2013) Véhicule équipé d'une parabole (EX KSAT) qui ne sert à rien. L'Aviwest qui est fixé à l'intérieur ne peut sortir du véhicule ce qui empêche l'équipe de travailler correctement.</p> <p>Difficulté pour sortir de la voie qui vient du garage et s'engager dans la circulation. Manque de visibilité à l'angle de sortie. Philippe a manqué plusieurs fois de se faire percuter par une voiture arrivant sur sa gauche.</p>
> Solutions à apporter	<p>En attendant le changement de ce véhicule par un autre DUSTER, on peut enlever la parabole et le système d'exploitation lié à cette parabole. On peut peut-être doter l'équipe de Millau d'un AVIWEST classique mobile.</p> <p>Demande de pose d'un miroir sur le poteau téléphone situé pile en face de cette voie de sortie. Espace public &gt; mairie de Millau ?</p>